

ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-011-18

Fecha de informe
2018-04-01

INFORMACION DE LA MUESTRA

Responsable de Extracción	Fecha y hora de extracción		Fecha de admisión
Galván, Diego	2018-03-30	14:50	2018-03-30
Ejecuto	Procedencia	Sitio de la extracción	Nº Muestra
diegogalvan	P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2	11

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Ref. Ley Prov. 1027	Ref. Cod. Alim. Argentino	Valor de muestra
Alcalinidad total (CaCO ₃)	mg/L			102
Aluminio (Al)	mg/L	0.2	0.2	= 0
Amonio (NH ₄ ⁺)	mg/L	0.2	0.2	< 0,01
Calcio (Ca ¹²)	mg/L			98,9
Cloro residual (Cl)	mg/L	min. 0.2	min 0.2	1,09
Cloro total (Cl)	mg/L			1,24
Cloruro (Cl ⁻)	mg/L	780	350	204
Conductividad	uS/cm			1404
Dureza total (CaCO ₃)	mg/L	200	400	277
Alc. Bicarbonatos (HCO ₃ ⁻)	mg/L			
Alc. Carbonatos (CO ₃ ⁻²)	mg/L			
Fluoruro (F ⁻)	mg/L			0
Hierro total (Fe)	mg/L	0.1	0.3	= 0
Magnesio (Mg)	mg/L			7,3
Manganeso (Mn)	mg/L		0.1	= 0
Nitrato (NO ₃ ⁻)	mg/L	45	45	= 0,3
Nitrito (NO ₂ ⁻)	mg/L	0.1	0.1	0,001
pH	Unid. de pH	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5	7,69
Solidos totales disueltos (TDS)	mg/L		1500	695
Sulfato (SO ₄ ⁻²)	mg/L	300	400	299
Turbiedad	NTU	máx. 3	máx. 3	0,14
Sodio	mg/L			0

Observaciones:

-

Laboratorio Planta Potabilizada Pichi Mahuida

Ruta Provincial 11 y 34 - Tel.: 2954 - 422777 Int. 6716