

ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA

Codigo del Informe: PP-EB2-005-26

Fecha de informe
2026-02-04

INFORMACION DE LA MUESTRA

Responsable de la Extracción	Fecha y hora de extracción		Fecha de admisión
Mariano Gonzalez	2026-01-30	10:18	2026-01-30
Ejecuto	Procedencia	Sitio de la extracción	Nº Muestra
mgonzalez	P.P. Pichi Mahuida	Estacion de Bombeo EB2	5

PARAMETROS

Parametro	Unidad	Ref. Ley Prov. 1027	Ref. Cod. Alim. Argentino	Valor de muestra
Alcalinidad total (CaCO3)	mg/L			83,6
Aluminio (Al)	mg/L	0.2	0.2	0,04
Amonio (NH4 +)	mg/L	0.2	0.2	<0,01
Calcio (Ca)	mg/L			97,8
Cloro residual (Cl)	mg/L	min. 0.2	min 0.2	1,34
Cloro total (Cl)	mg/L			1,46
Cloruro (Cl)	mg/L	780	350	167,2
Conductividad	uS/cm			1217
Dureza total (CaCO3)	mg/L	200	400	272
Fluoruro (F)	mg/L			0,34
Hierro total (Fe)	mg/L	0.1	0.3	0
Magnesio (Mg)	mg/L			6,8
Manganeso (Mn)	mg/L		0.1	0,02
Nitrato (NO3)	mg/L	45	45	4,6
Nitrito (NO2)	mg/L	0.1	0.1	0,013
pH	Unid. de pH	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5	7,85
Solidos totales disueltos (TDS)	mg/L		1500	601
Sulfato (SO4 -2)	mg/L	300	400	257
Turbiedad	NTU	máx. 3	máx. 3	0,19
Sodio	mg/L			140

Observaciones:

Laboratorio Planta Potabilizada Pichi Mahúda
Ruta Provincial 11 v 34 - Tel.: 2954 - 422777 Int. 6716


LABORATORIO
AGUAS DEL COLORADO S.A.P.E.M.
Planta Potabilizadora
Pichi Mahuida